



**A LA RECEPTION IL FAUT VERIFIER :**

- A. Mesurer le diamètre  $\varnothing D$ .
- B. Mesurer le diamètre  $\varnothing d$ .

CES MESURES DOIVENT ETRE COMPAREES AU CATALOGUE GENERAL CARDAN SERVICE AFIN DE DETERMINER L'EXACTITUDE DE LA REFERENCE.  
APRES AVOIR EFFECTUE LE CONTROLE PRECIS D'UNE PIECE, IL FAUT EFFECTUER UN CONTROLE VISUEL DES AUTRES PIECES ET VERIFIER LA QUANTITE LIVREE.

**DOCUMENT AF 8205**  
**EDITION A du 30/09/2002**